Manual de Instrução

Medidor Multifunção

Descrição: Mede 4 parâmetros: Tensão, Corrente, Potência Instantânea e Potência Acumulada, e mostra todos ao mesmo tempo.

O Dispositivo permite ligar o backlight, zerar a potência acumulada e programar o alarme de potência excedida, através da tecla localizada à direita do painel.

Quando o equipamento é desligado o parâmetro de potência acumulada é salvo na memória.



TECLA

Backlight Reset Prog.

Formato do Display

Tensão: 80 a 260 V Corrente: 0,00 a 99,99A

Potência Instantânea: Até 1000 W 0,0 a 999,9 W

Entre 4 e 10KW 1000 a 9999 W Acima de 10KWh 10 a 22.0KW

Potência Acumulada: Até 10KWh 0 a 9999Wh

Acima de 10KWh 10 a 9999KWh

Funções da Tecla:

Backlight: Pressione brevemente a tecla e o display acendera ou apagara

Zerar o Totalizador de Energia:

- 1º Pressione a tecla por aproximadamente 5 segundos até o totalizador de energia piscar.
- 2º Solte a tecla.
- 3º Novamente pressione a tecla brevemente para zerar o acumulador ou espere 3 segundos para desistir.

Programar Limite de Potência Excedida:

- 1º Pressione a tecla até o display mostrar a mensagem "SET Clr" então solte a tecla.
- 2º O display mostrara o valor atual de potência programada e o último digito ira piscar, a cada breve pressão na tecla 1 digito será incrementado e a falta de operação por 3 segundos fará com que

o próximo digito pisque entrando no modo de programação, proceda da mesma forma até programar a potência desejada.

3º – Após terminar a programação da potência desejada, pressione a tecla por 5 segundos para armazenar a potência e voltar ao funcionamento normal.

Aviso Importante: o range ativo de potência é de 0,0 a 22,0KW e 0,1 = 100 W

4º — Quando a potência programada for ultrapassada o display irá piscar indicando excesso de carga e permanecerá neste estado até a carga normal ser restaurada a um valor inferior ao programado ou a tecla brevemente acionada.

Aviso: Caso a tecla seja pressionada o alarme de sobrecarga ficará inativo até o medidor ser reiniciado (desligando e religando).

Especificação do medidor:

Tensão de trabalho: 80 a 260VAC
Corrente e Potência: 100A / 22000 W
Frequência: 45 – 65 Hz
Precisão das medidas: +/- 1 digito